



## Citroën Jumper Турист

Базовый цельнометаллический фургон	Двигатель/ мощность	КПП	Количество мест для пассажиров	Цена с учетом трансформации без дополнительных опций, руб. с НДС
FgTI 440 L4H2 E5	2.2 HDi / 130 л.с.	МКПП6	16 + 0	3 080 600 Р
Код LCDV и описание	2CU97MHDQ609ULD0	ComDeno => 2CU97MHDQ6099U	FgTI_440 L4H2(130hp) /AVD_Tourist	Стоимость трансформации => 431 600 Р
FgTI 440 L4H2 E5	2.2 HDi / 150 л.с.	МКПП6	16 + 0	3 130 600 Р
Код LCDV и описание	2CU97MHDR609ULD0	ComDeno => 2CU97MHDR6099S	FgTI_440 L4H2(150hp) /AVD_Tourist	Стоимость трансформации => 431 600 Р
FgTI 440 L4H2 E5	2.2 HDi / 150 л.с.	МКПП6	16 + 0	3 060 600 Р
Код LCDV и описание	2CU97LHDQ609A0D0	ComDeno => 2CU97LHDQ609Z3	FgTI_440 L4H2(150hp) /AVD_Tourist	Стоимость трансформации => 431 600 Р

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2020-2021 года.

Параметр или элемент переоборудованного салона	Характеристики
Полное остекление кузова	Безопасные закаленные с «шелкографией» клеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители, с тонировкой от поставщика стёкол
Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями	Наличие
Потолок	Пластиковый/композитный материал
Обивка дверей пассажирского салона	Штатные пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних распашных дверей (серый пластик), Оконные проёмы дверей без пластиковых накладок
Количество сидений в салоне	14 шт
Вентиляционный аварийный люк	1 шт
Фильтро - вентиляционное устройство (ФВУ)	1 шт
Напольное покрытие	Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
Освещение салона	3 плафона светодиодные
Вещевая полка	2 шт
Поручни салонные у сдвижной двери и потолочные	наличие
Термошумоизоляция салона	Стизол
Сиденья с мягкой обивкой, высокие спинки со складывающимися подлокотниками по проходу, откидывающимися спинками, 3-х точечные ремни безопасности	Наличие
Автономный отопитель салона (не менее 3,9 кВт) с разводкой вдоль подиума	Наличие
Кондиционер подкапотный (не менее 9 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину	Наличие
Шторки на окнах	Наличие
Кнопка сигнала водителю	2 шт
Боковая подножка	1 шт
Молоточек для разбивания стекол	1 шт
Низкая перегородка с плафоном	1 шт

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и цены без предварительного объявления.